

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Башкирская содовая компания»

Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
Вибрация(общ): Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации			
Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
Шум: Применить средства защиты органов слуха	Применить средства защиты органов слуха			